

working instruction

wi_12_2011



to: the european service center
Philips / Saeco
from: Frank Veit
date: 04/10/2011

questions to
email: Frank.Veit@philips.com
phone: +49 7774 505 692
fax: +49 7774 505 87692

Types de machines :

Tous les modèles des gammes : Exprelia, Xelsis, Syntia

Contenu :

ERROR 4 = L'unité de brassage est bloquée en position de travail

INTERVENTION :

S'il vous plaît vérifiez les joints toriques (voir photo : O-ring) et le caoutchouc (voir photo Rubber) lors de la réparation. Si le micro-switch a subi une courte coupure, vous obtenez alors l'erreur 04.
S'il vous plaît vérifiez également le compteur d'erreurs.



Cordialement,
Quality Consumer Care.