

SAECO INTERNATIONAL GROUP
Via Torretta 240
40041 Gaggio Montano (BO)
Italy
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1
From / Da: Service Department
To / A: [All service points / Partners](#)
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

Objet : Remplacement obligatoire des 2 thermostats de la chaudière vapeur sur Exprelia.

OBLIGATOIRE

Modèles concernés :
La gamme Exprelia.

Description du problème :
Les 2 thermostats de 175 °C (code pièce 12001034) de la chaudière à vapeur.

Intervention nécessaire :
Sur toutes les machines à café de la gamme Exprelia, quelconque soit le motif de retour en atelier, remplacer systématiquement sur la chaudière à vapeur, les deux thermostats de 175 °C (code pièce 12001034) par deux thermostats de 190 °C (code pièce 12001033).

Cordialement,
Quality Consumer Care.