

SAECO INTERNATIONAL GROUP  
Via Torretta 240  
40041 Gaggio Montano (BO)  
Italy  
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1  
From / Da: Service Department  
To / A: All service points / Partners  
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

**Objet :** Condensateurs défectueux sur la carte alimentation.

**Modèles concernés :**

Xsmall , Odea Go, Talea, Syntia Cappuccino, Gaggia Unica lines.

**Description du problème :**

Problème avec la carte de puissance du fournisseur *Systronics*, "SY", qui peut provoquer différents types de symptômes fonctionnels de la machine à café. Pour identifier le fournisseur de la carte, vérifiez l'étiquette de données sur la carte (image 1).

**Intervention nécessaire :**

Si sur la carte de puissance il y a dans la position mentionnée ci-dessous (image 2) le condensateur 330µF 50V, du fournisseur Nichicom (image 3) qui a les initiales "H0935" (image 4), remplacer la carte. Vérifiez également votre stock de pièces de rechange.



Image 1

Code board	Position Capacitor
11022509	C14
11022788	C19
11022890	C14
11025142	C14

Image 2



Image 3



Image 4

Cordialement,  
Quality Consumer Care.