

SAECO INTERNATIONAL GROUP
Via Torretta 240
40041 Gaggio Montano (BO)
Italy
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1
From / Da: Service Department
To / A: All service points / Partners
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

Objet : Fuite de robinet sur Incanto.

Modèles concernés :
La gamme Incanto.

Description du problème :
Fuite au niveau du robinet sur la gamme Incanto.

Intervention nécessaire :
En cas de fuite, remplacer l'arbre de robinet et le joint torique avec le kit créé sous la référence 20006991. Le joint torique de l'arbre fourni dans le kit a été amélioré. Il est nécessaire de graisser le joint torique avant l'assemblage de l'arbre dans le robinet (image 1). Il faut utiliser du lubrifiant adapté au contact alimentaire (image 2).

IMAGE 1



IMAGE 2



Cordialement,
Quality Consumer Care.