

**SAECO INTERNATIONAL GROUP**

Via Torretta 240  
40041 Gaggio Montano (BO)  
Italy  
Telephone: +39 0534 770511

Date / Data: 10/10/2011

Information Nr: 17/11

Pages/pagine: 2

From / Da: Consumer Care

To / A: [All service points / Partners](#)

**Tutti i Centri assistenza / Partners**

**Sujet : Fuite sous POEMIA causée par le positionnement incorrect du réservoir d'eau.**

**Types de machines :**

Poemia.

**Contenu :**

Fuite sous la machine causée par le positionnement incorrect du réservoir d'eau.

Si le réservoir n'est pas correctement placé dans le siège, le clapet s'ouvre trop tôt provoquant la fuite d'eau.

**Intervention :**

Après le remplissage du réservoir d'eau, placez-le dans la machine et poussez le fermement jusqu'à sa butée (figure 1). Tracez une marque de référence sur le cadre (figure 2).

Expliquer au client comment placer correctement le réservoir d'eau dans la machine en le poussant fermement jusqu'à ce que la marque de référence soit entièrement visible et lui donner la feuille d'instruction que l'on retrouve en note technique « 15003060 Notice du container à eau pour Poemia ».

Figure 1



Figure 2

