

working instruction

wi_14_2011



to: the european service center
Philips / Saeco
from: Frank Veit
date: 04/10/2011

questions to
email: Frank.Veit@philips.com
phone: +49 7774 505 692
fax: +49 7774 505 87692

Types de machines :

Tous les modèles SAECO avec moulin standard (sauf Incanto / Royal / Spidem).

Contenu :

Affichage du message : **“ajouter des grains de café”**

Intervention :


Ce message a besoin d'environ 20 cafés (= 20 broyages) avant de disparaître complètement. Cela dépend de la fréquence d'impulsion du moulin avec ou sans grains de café. Il est également possible de moulin avec le container plein de grains de café pendant environ 10min. Ainsi, la CPU peut indiquer que le récipient à café est vide puis plein.

Pas de café :

Un niveau bas de grain de café est détecté par le capteur de niveau après variation de la fréquence d'impulsion (avec ou sans café).

Si il n'y a pas de grains de café (fonctionnement à vide), le nombre de rotations et par conséquent le nombre d'impulsions seront supérieurs (voir schéma : t1 = pas d'indication de café).

Si toutefois il y a des grains de café, le nombre de rotations sera inférieur en raison de la force créée par le broyage (voir schéma : t2 = pas d'indication).



Cordialement,
Quality Consumer Care.