

SAECO INTERNATIONAL GROUP
Via Torretta 240
40041 Gaggio Montano (BO)
Italy
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1
From / Da: Service Department
To / A: All service points / Partners
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

Objet : Remplacement obligatoire du robinet sur Incanto.

OBLIGATOIRE

Modèles concernés :

Les produits de la gamme Incanto jusqu'au numéro de série : TV901127096679.

Description du problème :

- 1) une fuite peut être causée par le joint torique de l'arbre du robinet.
- 2) des défauts de fonctionnalité peuvent être causés par la déformation de la broche en plastique du robinet.

Intervention nécessaire :

Quelque soit le motif de retour de ce type d'appareil en atelier :

Remplacer systématiquement le robinet et son arbre, par le kit robinet de vapeur, code pièce 20007014 = 996530068486. Ce kit comprend le robinet, les 2 joints toriques en silicone, une fourche pour le tube, un collier OETIKER pour le montage du robinet sur l'appareil.

Dans l'assemblage du nouveau robinet ont été remplacés :

- 1) Le joint torique thermique par un joint torique fait de peroxyde FDA afin d'améliorer l'étanchéité.
- 2) L'arbre avec la broche en plastique par un nouvel arbre avec une broche en acier inoxydable.



Ancien robinet avec arbre et broche en plastique.



Nouveau robinet avec tige en acier inoxydable.

Cordialement,
Quality Consumer Care.