

SAECO INTERNATIONAL GROUP  
Via Torretta 240  
40041 Gaggio Montano (BO)  
Italy  
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1  
From / Da: Service Department  
To / A: All service points / Partners  
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

**Objet : Insertion d'une protection autour du tube de la pompe sur Xsmall.**

## OBLIGATOIRE

### Modèles concernés :

Xsmall jusqu'au numéro de série TW901120258927.

### Description du problème :

Fuite sous l'appareil du tuyau en silicone de la pompe, endommagé par frottement avec le support plastique.

### Intervention nécessaire :

Quelque soit le motif de retour de ce type d'appareil Xsmall en atelier (jusqu'au numéro de série TW901120258927) :

Le tube de protection rouge (image 1), code pièce 11027130 = [9965 300 68058](#), doit être ajouté autour du tube en silicone de la pompe.




IMAGE 1

Cordialement,  
Quality Consumer Care.